

20V锂电无刷曲线锯8202

无刷电机 直切斜切曲线切 样样精通



无线锂电



快换夹头



可调节底座



LED灯

紧凑外观 结实耐用



重量仅

2.2KG(不含电池重量)

无刷无感控制技术

有效降低电量损耗 高效续航



费用低

无需更换碳刷

0* 损耗



寿命长

无刷技术 电机磨损小

↑x10*



运行稳定

干扰低

↑ 30%*
动力



续航持久

有效降低损耗

↑65%*
运行时间

空载冲程速度0-3000/min

往复行程25.4mm

省时高效 锯切有力



无极变速开关

根据工况自由调整机器速度





快速调整底座 直切斜切曲线切 样样精通

可快速调整至 0° 、 $\pm 15^{\circ}$ 、 $\pm 30^{\circ}$ 和 $\pm 45^{\circ}$ 的切割角度

底座调整tips

1. 抬起位于外壳下方的底座调节杆。
2. 稍微向前移动底座以松开锁定卡舌。
3. 将底座定位到所需的角速度 (0° 、 $\pm 15^{\circ}$ 、 $\pm 30^{\circ}$ 或 $\pm 45^{\circ}$)
4. 向后推动底座以啮合锁定卡舌，
然后重新拧紧底座调节杆以保持调节)



除尘滑动开关

切割时吹走灰尘
改善工作可视性



快夹夹头 一秒快速夹持或更换锯条

锯条安装tips:	锯条拆卸tips:
1.向上提起快夹，将锯条（其切齿面向切割方向）插入槽中，尽可能插到最深。	1.向上提起锯条快夹，并取下锯条
2.松开快夹，将锯条锁定到位。	2.松开锯条快夹
3.向下拉锯条，以确认刀片已牢固锁定到位。	

A close-up photograph of a power tool, likely a drill or driver, with a black and grey body. A bright, focused beam of light from an LED lamp is directed downwards from the tool's handle area. The tool is positioned over a dark, metallic workpiece. The background is a solid blue-grey color.

LED照明灯

LED灯照射工作的表面，
以便于在光线较暗的区域进行操作

产品信息

额定电压	20V $\equiv$
空载冲程速度	0~3000 (/min)
往复行程	1" (25.4mm)
锯切木材的性能	4-11/16" 。 (120mm)
金属锯切能力	15/32" (12mm)
切削角度	0°; $\pm 15^\circ$; $\pm 30^\circ$; $\pm 45^\circ$
建议的工作温度	14~104°F(-10~40°C)
建议的储存温度	32~104°F(0~40°C)

产品结构



包装清单



- ① 说明书
- ② 包装
- ③ 机器